

LOS DATOS

■ Protocolo BRC Envases. Principales cambios entre la versión 4 y 5

BRC Envases V.4	BRC Envases V.5
<ul style="list-style-type: none"> • 271 requisitos recogidos en 6 Apartados (alto riesgo higiénico). 	<ul style="list-style-type: none"> • 276 requisitos recogidos en 6 Apartados (higiene básica e higiene elevada).
<ul style="list-style-type: none"> • 8 Requisitos Fundamentales. 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Requisitos Fundamentales.
<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de certificación por grados A, B y C más riguroso (>frecuencia de visitas si >no conformidades). 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de certificación por grados AA, A, B, C y D más riguroso (>frecuencia de visitas si >no conformidades).
<p>—</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de Mercados Globales BRC. Nivel básico y nivel intermedio.
<p>—</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Auditorías no anunciadas de Tipo 1 o Tipo 2 (GMP*+QMS**). Adicionales a los días incluidos en los 15 días (Tipo 1) o 10 días (Tipo 2) donde no se puede auditar se incluyen los siguientes días no productivos: fines de semana, fiestas locales, paradas de mantenimiento planificadas, vacaciones.
<p>—</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Módulos Voluntarios: Productos comercializados, Medio Ambiente. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aparecerán nombrados en el alcance del informe y del certificado. ✓ Si no se selecciona un módulo voluntario pertinente para un emplazamiento, por ejemplo, transacciones de bienes, éste deberá ser identificado como una exclusión para garantizar que queda claro para el lector del informe o certificado. ✓ Las no conformidades no afectan al Grado. Módulo: Pasa/no Pasa. ✓ Lista de módulos voluntarios www.brcglobalstandards.com
<ul style="list-style-type: none"> • Árbol para la Determinación de Zonas de Alto Riesgo y Bajo Riesgo de Higiene. 	<ul style="list-style-type: none"> • Árbol para determinar la categoría de higiene (higiene básica e higiene elevada). Se elimina la pregunta relativa a barrera absoluta. Las categorías se relacionan directamente con el uso del material.
<ul style="list-style-type: none"> • Alcance y Exclusiones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Destacadas en el Certificado. Relacionadas con Módulos adicionales, por ejemplo, productos comercializados.
<ul style="list-style-type: none"> • 5 campos de auditoría: vidrio, papel/cartón, plástico, metal y madera. 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 campos de auditoría: vidrio, papel/cartón, plástico rígido, plástico flexible, metal, procesos de impresión, procesos químicos y otras elaboraciones.

*GMP - siglas en inglés de Buenas Prácticas de Fabricación

**QMS - siglas en inglés de Sistema de Gestión de la Calidad